

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

用人单位名称	中山市莹轩金属表面处理有限公司	统一社会信用代码	91442000MA4URTYD0E
检测报告编号	GDKHJC20250223	检测任务编号	KH20250196
所属行业	金属表面处理及热处理加工	企业规模	/
联系人姓名	王国洪	联系电话	/
用人单位地址	广东省中山市三角镇锦成路 41 号 B 栋第二层		

二、技术服务项目组人员名单

技术服务机构	广东康和检测技术有限公司
项目负责人	纪楷裕
项目组成员	纪楷裕、叶桂棠、潘春辉、杜迪杰

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

工作环节	时间	参与人员名单	用人单位陪同人
现场调查	2025-08-27	潘春辉、杜迪杰	王国洪
现场采样	2025-09-02	纪楷裕、叶桂棠	王国洪
现场测量	2025-09-02	潘春辉、杜迪杰	王国洪

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

现场调查相片	 潘春辉、杜迪杰、王国洪
--------	--

现场采样相片



纪楷裕、叶桂棠、王国洪



纪楷裕、叶桂棠、王国洪



纪楷裕、叶桂棠、王国洪

现场测量相片



纪楷裕、叶桂棠、王国洪



纪楷裕、叶桂棠、王国洪



纪楷裕、叶桂棠、王国洪