

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                                            |          |                    |
|--------|--------------------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 广东中粤通油品经营有限公司湛江雷州龙门东加油站                    | 统一社会信用代码 | 91440882MAKBXAML21 |
| 检测报告编号 | GDKHJC20260170                             | 检测任务编号   | GDKHJC20260170     |
| 所属行业   | 机动车燃油零售                                    | 企业规模     | /                  |
| 联系人姓名  | 黄佛养                                        | 联系电话     | /                  |
| 用人单位地址 | 广东省湛江市雷州市湛江市雷州市龙门镇沈海高速龙门服务区内(东服务区)龙门东加油站站房 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 技术服务机构 | 广东康和检测技术有限公司    |
| 项目负责人  | 肖竞导             |
| 项目组成员  | 潘春辉、肖竞导、杜迪杰、叶桂棠 |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2026-09-02 | 叶桂棠、潘春辉 | 黄佛养     |
| 现场采样 | 2026-09-05 | 杜迪杰、肖竞导 | 黄佛养     |
| 现场测量 | 2026-09-05 | 杜迪杰、肖竞导 | 黄佛养     |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div><p>2026.09.02</p><p>叶桂棠、潘春辉、黄佛养</p></div> |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片



杜迪杰、肖竞导、黄佛养

现场采样相片



杜迪杰、肖竞导、黄佛养